

TEORIA DEGLI ERRORI

Misurare una grandezza = Associare a quella grandezza un numero ed una unità di misura

Le grandezze **discrete** si contano e si esprimono con un numero **intero**.

Le grandezze **continue** si misurano e si esprimono con un numero **reale**.

E' praticamente **impossibile** misurare con assoluta **precisione** grandezze fisiche che variano in modo continuo; Il valore esatto si dovrebbe esprimere con un **numero infinito di cifre**.

Nel caso in cui si voglia esprimere il valore di una grandezza con **assoluta precisione**, occorre specificare anche il **marginale d'errore**.

$$G_v = G_m \pm E = G_m \pm \varepsilon\%$$

L'imprecisione (errore) in una misura è dovuta a diverse cause (limitata precisione e sensibilità degli strumenti, metodi di misura, fattori ambientali, perizia dell'operatore, ecc.)

CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI NELLE MISURE ELETTRICHE

1) ERRORE STRUMENTALE

Dovuto alle caratteristiche degli strumenti utilizzati che possono essere più o meno precisi e sensibili.

Esempio: Voltmetro con portata 100 V e Classe di precisione 0,5

L'errore strumentale si può ridurre (ma non eliminare) utilizzando strumenti con classe di precisione elevata.

2) ERRORE SISTEMATICO

Dovuto al metodo di misura.

Esempio 1: Voltmetro a monte o valle.

Esempio 2: Misura profondità di un pozzo attraverso la misura del tempo di caduta di un sasso

$$h = \frac{1}{2} * g * t^2 \text{ (l'errore sistematico dovuto alla velocità del suono).}$$

Nel misurare delle grandezze spesso si possono adottare diversi metodi: alcuni sono semplici ma introducono degli errori; altri sono più complessi ma non introducono errori.

L'errore sistematico si può eliminare/ridurre utilizzando metodi di misura più complessi.

3) ERRORE ACCIDENTALE

Dovuto all'imperizia dell'operatore

Esempio: Errore di apprezzamento; Errore di parallasse.

L'errore può incidere positivamente o negativamente sulla grandezza misurata; Ripetendo la misura più volte e calcolando il valor medio, l'errore accidentale tende a ridursi.

4) ERRORE GROSSOLANO

Dovuto alla scarsa abilità/preparazione dell'operatore.

Esempio: Collegamenti errati; Cavetti o morsetti difettosi; Malfunzionamento degli strumenti; Errori di lettura/scrittura; Errori di calcolo; Fattori ambientali quali temperatura e campi elettrici/magnetici; ecc..

Solo una corretta **analisi dell'attendibilità** dei risultati può rilevare tale errore; qualche volta è sufficiente ripetere la prova rimontando il circuito.

Questo tipo di errore deve comunque essere escluso.

Esempio cronometro

Errori strumentali Precisione dello strumento

(non si possono eliminare, sono del tipo +/-)

Errori sistematici Nessuno

(si possono ridurre o eliminare e sono del tipo + oppure -)

Errori accidentali Velocità di risposta dell'operatore ai comandi di start e stop

(si possono eliminare, sono del tipo casuale +/- tipo parallasse e apprezzamento)

Es. cronometro:

Errori grossolani Scambio dell'indice dei secondi con quello dei minuti

(non si devono commettere)

Gli errori grossolani non sono ammessi; gli altri si, ma bisogna sempre averli sotto controllo (essere consapevoli della loro incidenza sul valore misurato).

CONCLUSIONI: E' sempre indispensabile verificare l'attendibilità di una misura attraverso l'analisi dei risultati (comparazione, calcoli, ripetizione misura anche con metodi diversi, ecc.) e l'accettabilità dell'errore commesso.

TIPI DI ERRORE

G_v = Valore vero della generica grandezza misurata G

G_m = Valore misurato della generica grandezza G

ERRORE ASSOLUTO

$$E = G_m - G_v$$

ERRORE RELATIVO

$$\varepsilon = \frac{G_m - G_v}{G_v}$$

ERRORE RELATIVO PERCENTUALE

$$\varepsilon\% = \frac{G_m - G_v}{G_v} \times 100$$

N. B. Le formule sopra sono delle definizioni, non delle formule per calcolare l'errore; L'errore non si calcola con le formule sopra, ma per altre vie.

Il valore esatto di una grandezza si definisce come

$$G_v = G_m \pm E = G_m \pm \varepsilon\%$$

L'errore si esprime sempre in \pm .

Esempio: Cronometro per la misura della durata di un evento.

Durata evento $T = 200$ s

Errore strumentale: 3% come indicato dal costruttore

Errore sistematico: 0, il metodo di misura non introduce errori

Errore accidentale: X%, in quanto l'operatore non può essere assolutamente veloce

Errore grossolano: 0, in quanto l'operatore è competente e preciso

$$T = 200 \text{ s} \pm 3\%$$

$$E = \pm 200 \times 3/100 = \pm 6 \text{ s}$$

$$T = 200 \pm 6 \text{ s}$$

Esempio 1: [Teoria degli errori - Esempio 1.xls](#)

ESERCITAZIONE CON LE FORMULE DEGLI ERRORI

GRANDEZZA	VALORE VERO	U. M.	VALORE MISURATO	U. M.	ERRORE ASSOLUTO	U. M.	ERRORE REL. PERC.
Tensione	102,65	V	101,00	V	-1,65	V	-1,61%
Tensione	56,00	V	56,68	V	0,68	V	1,21%
Tensione	74,00	V	76,00	V	2	V	2,70%
Corrente	3,25	A	3,01	A	-0,24	A	-7,38%
Corrente	1,25	A	1,98	A	0,73	A	58,40%
Corrente	4,02	A	7,89	A	3,87	A	96,27%
Resistenza	1.359	Ω	1.200	Ω	-159	Ω	-11,70%
Resistenza	15.365	Ω	16.052	Ω	687	Ω	4,47%
Resistenza	72.698	Ω	75.000	Ω	2.302	Ω	3,17%

N.B. Quando si eseguono misure, il valore vero non si conosce mai

NELLA REALTA' DELLE MISURE ELETTRICHE, I DATI CHE SI HANNO A DISPOSIZIONE SONO:

- IL VALORE MISURATO
- L'IMPRECISIONE (SOLITAMENTE ERRORE PERCENTUALE) COMMESO NELLA MISURA
- IN TAL CASO VIENE RICHiesto DI ESPRIMERE IL VALORE MISURATO NEL MODO PIU' PRECISO POSSIBILE

GRANDEZZA	VALORE MISURATO	U. M.	ERRORE DELLA MISURA	VALORE ESATTO
Tensione	50	V	3,00%	50 \pm 1,50 V
Tensione	125,23	V	1,20%	125,23 \pm 1,50 V
Tensione	358,25	V	2,50%	358,25 \pm 8,96 V
Corrente	1,22	A	3,00%	1,22 \pm 0,037 A
Corrente	1,22	A	1,20%	1,22 \pm 0,015 A
Corrente	6,87	A	2,50%	6,87 \pm 0,172 A
Resistenza	1.350	Ω	3,00%	1.350 \pm 41 W
Resistenza	12.750	Ω	1,20%	12.750 \pm 153 W
Resistenza	66.811	Ω	2,50%	66.811 \pm 1.670 W

ATTENDIBILITA' DI UNA MISURA

[..\CURVA DI GAUSS\Gauss.DOC](#)

PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI

Tipo di misura

Misura diretta: Es. Misura di una lunghezza

Misura indiretta: Es. Misura di una superficie

Spesso il valore di una grandezza si ricava indirettamente attraverso calcoli eseguiti su altre grandezze misurate.

Esempio: $\text{Sup.} = \text{Base} \times \text{Altezza}$ $P = V \times I$ $R = V / I$ $R = R_1 + R_2$

Gli errori commessi sulle grandezze misurate (V, I) portano ad un errore diverso sulle grandezze calcolate che è funzione del tipo di operazione eseguita.

SOMMA DI 2 GRANDEZZE MISURATE (G1 e G2)

$$G1 = G1m \pm \varepsilon_{1\%} = G1m \pm E1 \qquad G2 = G2m \pm \varepsilon_{2\%} = G2m \pm E2$$

$$\text{SOMMA} \quad \Rightarrow \quad G = G1 + G2 = G1m \pm E1 + G2m \pm E2 = G1m + G2m + (\pm E1 \pm E2)$$

Valori misurati Errore

Mettendosi nella situazione peggiore in cui i 2 errori sono dello stesso segno e quindi si sommano, diventa:

$$G = G1m + G2m \pm (E1 + E2)$$

Conclusione 1: L'errore assoluto commesso nella somma di due o più grandezze misurate è pari alla somma degli errori assoluti commessi nelle singole misure.

Esprimendo l'errore in termini relativi (che è più significativo), si ha: $\varepsilon = \frac{E1 + E2}{G}$

Sostituendo agli errori assoluti gli errori relativi ($E = \varepsilon \cdot G$), diventa $\varepsilon = \frac{G1 \times \varepsilon1 + G2 \times \varepsilon2}{G1 + G2}$

ed approssimando i valori misurati ai valori veri, si ha: $\varepsilon \approx \frac{G1m \times \varepsilon1 + G2m \times \varepsilon2}{G1m + G2m}$

$$\varepsilon = \frac{G1 \times \varepsilon1 + G2 \times \varepsilon2 + G3 \times \varepsilon3 + G4 \times \varepsilon4 + \dots}{G1 + G2 + G3 + G4 + \dots}$$

Conclusione 2: L'errore relativo commesso nella somma di due o più grandezze misurate è pari alla media pesata dei singoli errori relativi. Se i 2 errori relativi hanno lo stesso valore, l'errore relativo sulla somma ha ancora lo stesso valore

Es. 1 \rightarrow $G1 = 120 \pm 2\%$ $G2 = 300 \pm 2\%$ $G = 420 \pm 2\%$ (nella peggiore ipotesi)

Es. 2 \rightarrow $G1 = 120 \pm 3\%$ $G2 = 300 \pm 2\%$ $G = 420 \pm 2,3\%$ (nella peggiore ipotesi)

$$\varepsilon\% = \frac{120 \times 3\% + 300 \times 2\%}{120 + 300} = 2,3\%$$

Esempio di somma di errori:

Grandezza 1 \Rightarrow $V1 = 30 \text{ V} \pm 1\% = 30 \pm 0,3 \text{ V}$ Grandezza 2 \Rightarrow $V2 = 50 \text{ V} \pm 3\% = 50 \pm 1,5 \text{ V}$

Somma \Rightarrow $V = 30 + 50 + (\pm 0,3 \pm 1,5) = 80 \pm 1,8 = 80 \pm 1,8/80 \times 100 = 80 \pm 2,25\%$

Oppure \Rightarrow $V = 30 + 50 = 80 \text{ V}$ $\varepsilon\% = \frac{30 \times 1\% + 50 \times 3\%}{30 + 50} = 2,25\%$

DIFFERENZA DI 2 GRANDEZZE MISURATE (G1 e G2)

$$G1 = G1m \pm \varepsilon_{1\%} = G1m \pm E1 \quad G2 = G2m \pm \varepsilon_{2\%} = G2m \pm E2$$

$$G = G1 - G2 = G1m \pm E1 - G2m \pm E2 = G1m - G2m - (\pm E1 \pm E2)$$

Che, mettendosi nella situazione peggiore in cui i 2 errori sono dello stesso segno e quindi si sommano, diventa:

$$G = G1m - G2m \pm (E1 + E2)$$

Conclusione 1: L'errore assoluto commesso nella differenza di due grandezze misurate è pari alla somma degli errori assoluti commessi nelle singole misure.

Esprimendo l'errore in termini relativi (che è più significativo) e approssimando i valori veri a quelli approssimati si ha:

$$\varepsilon = \frac{E1 + E2}{G} = \frac{G1 \times \varepsilon1 + G2 \times \varepsilon2}{G1 - G2} \approx \frac{G1m \times E1 + G2m \times E2}{G1m - G2m}$$

$$\varepsilon = \frac{G1 \times \varepsilon1 + G2 \times \varepsilon2}{G1 - G2}$$

$$\text{Se } \varepsilon1 = \varepsilon2 = \varepsilon12 \quad \varepsilon = \varepsilon12 \times \left(\frac{G1 + G2}{G1 - G2} \right) \quad \varepsilon = \varepsilon12 \times (\geq 1)$$

Conclusione 2: L'errore relativo commesso nella differenza di due o più grandezze misurate è maggiore di almeno il più piccolo degli errori relativi delle singole misure in quanto al denominatore appare la differenza $G1m - G2m$. Quanto più $G2m$ tende a $G1m$ tanto più aumenta l'errore relativo, raggiungendo valori non accettabili.

$$\begin{aligned} \text{Es. 1 } \rightarrow \quad G1 &= 110 \pm 2\% = 110 \pm 2,2 & G2 &= 100 \pm 2\% = 100 \pm 2 \\ G &= G1 - G2 = 10 \pm 4,4 & &= 10 \pm 44\% \quad (\text{nella peggiore ipotesi}) \end{aligned}$$

Pertanto la differenza tra 2 grandezze è una operazione da evitare quanto $G2m$ tende a $G1m$ cioè quando i 2 valori misurati sono dello stesso ordine di grandezza.

PRODOTTO DI 2 GRANDEZZE MISURATE (G1 e G2)

$$G1 = G1m \pm \varepsilon_{1\%} = G1m \pm E1 \quad G2 = G2m \pm \varepsilon_{2\%} = G2m \pm E2$$

$$G = G1 * G2 = (G1m \pm E1) * (G2m \pm E2) = G1m * G2m \pm G1m * E2 \pm G2m * E1 \pm E1 * E2$$

Dalla relazione generica $G = Gm \pm E$ si ricava l'errore assoluto del prodotto

$$E = Gm - G = (G1m * G2m) - [G1m * G2m \pm G1m * E2 \pm G2m * E1 \pm E1 * E2] = \\ = \pm G1m * E2 \pm G2m * E1 \pm E1 * E2$$

Sostituendo agli errori assoluti gli errori relativi ($E = \varepsilon * G$), diventa

$$= \pm G1m * G2m * \varepsilon_2 \pm G2m * G1m * \varepsilon_1 \pm G1m * G2m * \varepsilon_1 * \varepsilon_2$$

$$\text{L'errore relativo } \varepsilon = E / G = E / (G1m * G2m) = \pm \varepsilon_2 \pm \varepsilon_1 \pm \varepsilon_1 * \varepsilon_2$$

L'errore relativo solitamente è un valore piccolo molto inferiore a 1, pertanto il prodotto $\varepsilon_1 * \varepsilon_2$ è trascurabile e quindi

$$\varepsilon = \pm \varepsilon_2 \pm \varepsilon_1 \text{ che nella ipotesi peggiore diventa}$$

$$\varepsilon = \pm (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$$

Conclusione: L'errore relativo commesso nel prodotto di due grandezze misurate è pari alla somma dei singoli errori relativi

$$\text{Es. 1 } \rightarrow G1 = 12 \pm 1\% \quad G2 = 100 \pm 2\% \quad G = 120 \pm 3\% \quad (\text{nella peggiore ipotesi})$$

DIVISIONE DI 2 GRANDEZZE MISURATE (G1 e G2)

$$G1 = G1m \pm \varepsilon_{1\%} = G1m \pm E1 \quad G2 = G2m \pm \varepsilon_{2\%} = G2m \pm E2$$

$$G = G1 / G2 = (G1m \pm E1) / (G2m \pm E2) = (G1m \pm G1m \cdot \varepsilon_1) / (G2m \pm G2m \cdot \varepsilon_2)$$
$$= G1m (1 \pm \varepsilon_1) / G2m (1 \pm \varepsilon_2)$$

L'errore assoluto del prodotto (si ricava dalla generica relazione $E = Gm - G$)

$$E = Gm - G = (G1m/G2m) - G1m (1 \pm \varepsilon_1) / G2m (1 \pm \varepsilon_2) = (G1m/G2m) \cdot (1 - (1 \pm \varepsilon_1) / (1 \pm \varepsilon_2))$$

L'errore relativo $\varepsilon = E / G = E / (G1/G2) \approx E / (G1m/G2m) = (1 - (1 \pm \varepsilon_1) / (1 \pm \varepsilon_2))$

$$= [(1 \pm \varepsilon_2) - (1 \pm \varepsilon_1)] / (1 \pm \varepsilon_2) = (\pm \varepsilon_1 \pm \varepsilon_2) / (1 \pm \varepsilon_2)$$

Mettendosi nella ipotesi peggiore in cui i 2 errori sono dello stesso segno e si sommano e trascurando il denominatore in quanto ε è un numero molto inferiore a 1 si ha:

$$\varepsilon = \pm (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$$

Conclusione: L'errore relativo commesso nella divisione di due grandezze misurate è pari alla somma dei singoli errori relativi

Es. 1 \rightarrow $G1 = 500 \pm 1\%$ $G2 = 100 \pm 2\%$ $G = 5 \pm 3\%$ (nella peggiore ipotesi)

CONCLUSIONI

OPERAZIONE	ERRORE RELATIVO RISULTANTE	FORMULA
Moltiplicazione	L'errore commesso sul prodotto è maggiore (somma) dei 2 errori di partenza	$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$
Divisione	L'errore commesso sul quoziente è maggiore (somma) dei 2 errori di partenza	$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$
Somma	L'errore commesso sulla somma è compreso (media pesata) tra i 2 errori di partenza	$\varepsilon = \frac{G_1 \times \varepsilon_1 + G_2 \times \varepsilon_2}{G_1 + G_2}$
Differenza	L'errore commesso sulla differenza è tanto maggiore quanto più G2 tende a G1. Può raggiungere valori non accettabili E' sempre maggiore del corrispondente somma.	$\varepsilon = \frac{G_1 \times \varepsilon_1 + G_2 \times \varepsilon_2}{G_1 - G_2}$
Potenza	L'errore commesso sulla potenza n-esima e pari a n volte l'errore di partenza	$\varepsilon = n * \varepsilon_1$
Radice	L'errore commesso sulla radice n-esima e pari a 1/n volte l'errore di partenza	$\varepsilon = 1/n * \varepsilon_1$

- 1 La somma è un'operazione sempre consentita in quanto non modifica sostanzialmente l'errore risultante.**
- 2 Il prodotto, divisione, potenza, sono operazioni da evitare, se possibile, in quanto l'errore risultante è somma dei 2 errori.**
- 3 La differenza è una operazione da evitare in quanto fa aumentare l'errore relativo tanto più quanto G2 tende a G1.**
- 4 La radice è una operazione consentita in quanto riduce l'errore relativo.**

ESERCIZIO

Valori misurati	Prodotto Grandezza ϵ %	Divisione Grandezza ϵ %	Somma Grandezza ϵ %	Differenza Grandezza ϵ %
G1 = 120 \pm 2% G2 = 10 \pm 2%	1200 \pm 4,00%	12 \pm 4,00%	130 \pm 2,00%	110 \pm 2,36%
G1 = 120 \pm 2% G2 = 10 \pm 4%	1200 \pm 6,00%	12 \pm 6,00%	130 \pm 2,15%	110 \pm 2,55%
G1 = 120 \pm 2% G2 = 100 \pm 2%	12000 \pm 4,00%	1,2 \pm 4,00%	220 \pm 2,00%	20 \pm 22%
G1 = 50 \pm 2% G2 = 50 \pm 6%	2500 \pm 8,00%	1 \pm 8,00%	100 \pm 4,00%	0 \pm #####
G1 = 120 \pm 6% G2 = 30 \pm 2%	3600 \pm 8,00%	4 \pm 8,00%	150 \pm 5,20%	90 \pm 8,67%
G1 = 120 \pm 2% G2 = 60 \pm 7%	7200 \pm 9,00%	2 \pm 9,00%	180 \pm 3,67%	60 \pm 11%

CIFRE SIGNIFICATIVE ED ARROTONDAMENTI

Come visto il risultato di una misura è sempre affetto da errore pertanto è inutile rappresentarla con un numero con tante cifre affette da incertezza.

Esempio 1

$V = 137,84 \text{ V} \pm 1\%$ in questo numero già la 3^a cifra è incerta; Infatti il valore vero è compreso tra

$$V1 = 137,84 + 1,3784 = \mathbf{139,2184 \text{ V}} \quad \text{e} \quad V2 = 137,84 - 1,3784 = \mathbf{136,4616 \text{ V}}$$

In tal caso un'approssimazione alla 3^a cifra è sufficiente $\rightarrow \mathbf{V = 138 \text{ V} \pm 1\%}$

Che vuol dire valore vero di V compreso tra $\mathbf{139,38 \text{ V}}$ e $\mathbf{136,62 \text{ V}}$

CIFRE SIGNIFICATIVE = Numero di cifre sicure + 1 (la 1^a incerta) contate da sinistra a destra a partire dalla 1^a cifra diversa da zero.

Il risultato di una misura va arrotondato per far apparire le sole cifre significative.

ARROTONDAMENTI (a partire dalla cifra più a destra)

Se la cifra da arrotondare è seguita da:

- 0, 1, 2, 3, 4** arrotondamento per difetto (la cifra da arrotondare resta invariata)
- 6, 7, 8, 9** arrotondamento per eccesso (si aggiunge una unità alla cifra da arrotondare)
- 5 seguito da zero** arrotondamento per difetto o eccesso
- 5 con cifra da arrotondare pari** arrotondamento per difetto
- 5 con cifra da arrotondare dispari** arrotondamento per eccesso

Esempi

364832,5285729

364832,528573

364832,52857

364832,5286

364832,529

364832,53

364832,5

364832

364830

364800

364900

365000

$3,65 \cdot 10^5$

Numero con precisione dell'ordine del 10%

3 Cifra certa; 6 Cifra certa; 5 Prima cifra incerta

CLASSE DI PRECISIONE DEGLI STRUMENTI

Errore strumentale = Errore sistematico

Cl = Classe di uno strumento = 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2,5 – 5 (Secondo le Norme CEI)

Cl = Errore massimo che uno strumento può commettere, è riferito al valore di fondo scala, e si somma (\pm) a qualsiasi misura venga effettuata.

Esempi:

$$\text{Voltmetro, Portata} = 150 \text{ V, Cl} = 1 \rightarrow E_{\max} = \pm \frac{\text{Portata}}{\text{Cl}} \times 100 = \pm \frac{150}{1} \times 100 = \pm 1,5 \text{ V}$$

$$\text{Voltmetro, Portata} = 400 \text{ V, Cl} = 0,5 \rightarrow E_{\max} = \pm \frac{\text{Portata}}{\text{Cl}} \times 100 = \pm \frac{400}{0,5} \times 100 = \pm 2 \text{ V}$$

Domanda: Volendo misurare con la massima precisione una tensione di 100 V conviene usare il Voltmetro 1 o 2???