Simboli di funzionamento degli strumenti elettrici

—	per corrente continua
∿	per corrente alternata monofase
—∿	per corrente continua ed alternata
≈	per corrente alternata trifase
⊥	per funzionamento in posizione verticale
⊢	per funzionamento in posizione orizzontale
∠60°	per funzionamento in posizione inclinata di 60°
↺0	dispositivo di messa a zero
☆	tensione di isolamento di 500 V
☆2	tensione di isolamento 2000 V
cl..	classe di precisione
⯃	strumenti indicatori
□	strumenti registratori

Ing. Nando Marturano

Simboli di funzionamento degli strumenti elettrici

strumenti integratori

voltmetro

amperometro

wattmetro

ohmetro

fasometro

frequenzimetro

varmetro

contatore

Ing. Nando Marturano