

Pneumatici Metzeler Tourance difettosi

Se a qualcuno succede di sentire vibrare il manubrio della moto a velocità intorno ai 70Km/h, vuol dire che le Tourance sono difettose, ho trovato una soluzione contattando direttamente la Metzeler che ha risposto positivamente:

Finalmente la storia arriva ad una positiva conclusione, come ho già scritto nel mio caso le gomme sono state entrambe sostituite ed il difetto è scomparso, ecco quindi come comportarsi quando venga rilevato il fastidioso effetto di vibrazione al manubrio che si presenta maggiormente tra i 60 e gli 80Km orari:

Procedura per gli aderenti al club che dovessero avere problemi come quelli da lei riscontrati,

1. Contattare il rivenditore che ha venduto e montato i pneumatici
2. Far contattare dal rivenditore l'agente di zona Metzeler facendo riferimento al fatto di appartenere -> all'Aprilia Caponord Club <-
3. Chiedere che l'agente si rivolga direttamente a -> Giovanni Tolasi Area Manager 1 <-
4. Provvederà Giovanni Tolasi all'invio al rivenditore dei pneumatici in sostituzione.

Ricordate prima di utilizzare la procedura di cui sopra di verificare la corretta bilanciatura dei cerchi e il controllo della tensionatura raggi, nel caso il rivenditore non vi desse soddisfazione contattatemi via e-mail abellucci@mototouronoffroad.it o al 349.6225230.

Moto & Turismo on/off road area Aprilia

<http://it.groups.yahoo.com/group/MeTOOR-area-Aprilia/>