



Caratteristiche della sollecitazione

Si consideri il sistema isostatico rappresentato nella seguente figura, del quale si conoscono le reazioni vincolari:



Si consideri una sezione S delle trave (nella figura evidenziata in rosso) ~~e si~~ si adoperi un taglio in corrispondenza di essa. Il sistema di pertanza risulta pertanto diviso in due parti



Al fine di garantire l'equilibrio delle due parti occorre considerare le reazioni che queste si scambiano prima del taglio.


L'azione assiale si indica con N ed e' detta sforzo normale.

L'azione ortogonale (perpendicolare) all'asse delle trave si indica con T ed e' detta taglio.

La coppia si indica con M ed e' detta momento flettente.

Convenzione delle caratteristiche

Si consideri un piccolo tratto di trave, detto concio.



Sforzo normale


Lo sforzo normale e' positivo se sulle facce di sinistra e' diretto verso sinistra o se sulle facce di destra e' rivolto verso destra. In altre parole lo sforzo normale e' positivo se e' di trazione. Lo sforzo normale e' negativo se e' di compressione.

$$N > 0$$

$$N < 0$$



trazione




compressione


• Taglio

Il taglio è positivo se sulle facce di sinistra è diretto verso l'alto o se sulla faccia di destra è rivolto verso il basso. In altre parole il taglio è positivo se fa ruotare il concio in senso orario. Il taglio è negativo se fa ruotare il concio in senso antiorario.

$$T > 0$$





$$T < 0$$



• Momento flettente


Il momento flettente è positivo se sulle facce di sinistra ruota in senso orario o se sulle facce di destra ruota in senso antiorario.



In altre parole il momento flettente è positivo se tende le fibre inferiori.

Il momento flettente è negativo se tende le fibre superiori.


Esempio



Calcolare le caratteristiche delle sollecitazioni nelle sezione S, che dista z dall'appoggio A.

Si taglia la struttura in corrispondenza delle sezione S e si considera una delle due parti.

Si consideri la parte sinistra (in altre parole taglio e guarda a sinistra):



- sforzo normale: è pari alla somma delle forze assiali (orizzontali).

Queste forze sono positive se sono verso sinistra; negative se rivolte verso destra

$$N = -\frac{F\sqrt{2}}{2} \text{ di compressione}$$

- taglio: è pari alla somma delle forze ortogonali all'asse delle trave (verticali)



Dette forze sono positive se dirette verso l'alto; negative se rivolte verso il basso.

$$T = \frac{F\sqrt{2}}{4}$$

- momento flettente: è pari alla somma dei momenti delle forze e coppie calcolate rispetto al punto dove si è effettuato il taglio. Detti momenti sono positivi se ruotano in senso orario; negativi se ruotano in senso antiorario.

$$M = \frac{F\sqrt{2}}{4} \cdot z$$

• Agli stessi risultati si può arrivare tagliando e guardando a destra



$$N = -\frac{F\sqrt{2}}{2}$$

$$T = \frac{F\sqrt{2}}{2} - \frac{F\sqrt{2}}{4} = \frac{F\sqrt{2}}{4}$$

$$M = -\frac{F\sqrt{2}}{2} \left(\frac{L}{2} - z\right) + \frac{F\sqrt{2}}{4} (L - z) = \frac{F\sqrt{2}}{4} \cdot z \quad 5$$