Sistemi trifasi

OPERATORI VETTORIALI.

Si chiama operatore vettoriale un generico numero complesso (ρ, φ) applicato come moltiplicatore ad un generico vettore \overline{A} ; esso moltiplica il modulo del vettore per ρ e lo fa ruotare di un angolo φ nel senso delle rotazioni positive o negative a seconda che sia positivo o negativo. Per i vettori che rappresentano grandezze elettriche si assume, per convenzione, come senso positivo di rotazione quello antiorario.

Gli operatori vettoriali possono intendersi di tipo concreto o astratto a seconda che, applicati come moltiplicatore ad un generico vettore, ne modificano o meno la specie.

Fra gli operatori vettoriali astratti occupano una particolare importanza quelli che hanno modulo pari all'unità (ρ = 1); essi si limitano quindi a far ruotare dell'angolo φ il vettore al quale vengono applicati.

L'operatore vettoriale che determina uno spostamento di 120° nel senso positivo ha una particolare importanza nello studio dei sistemi trifasi e si indica con $\alpha = \left[1, \frac{2\pi}{3}\right]$

$$lpha = -rac{1}{2} + jrac{\sqrt{3}}{2}$$
 spostamento di 120° in senso positivo $lpha^2 = -rac{1}{2} - jrac{\sqrt{3}}{2}$ spostamento di 240° in senso positivo o di 120° nel senso negativo $lpha^3 = 1$ $lpha^4 = lpha^3 \cdot lpha = lpha$

L'operatore α ha periodicità 3.

Si potrebbe verificare che 1, α , α^2 sono le tre distinte radici cubiche reali e complesse dell'unità e che :

$$1 + \alpha + \alpha^2 = 0$$