

## Rumore dischi flottanti Caponord RR e ABS, la soluzione:

(intervento postato da "elicosofra" sul forum di ApriliaOnTheRoad)

Come più volte fatto notare dai clienti Aprilia che hanno Caponord Rally Raid o ABS, i freni anteriori provocano con il tempo un rumore metallico dovuto al gioco eccessivo che si viene a creare con le boccole di fissaggio, pur non provocando difetti funzionali il problema è molto fastidioso ed è stato definitivamente risolto dalla BMW che lamentava lo stesso difetto su alcuni modelli della sua produzione, basta acquistare un semplice kit di 10 rondelle elastiche e seguire le istruzioni sotto riportate.

---

**Natura dell' operazione :** aggiungere uno spessore tramite rondella elastica sul fissaggio dei dischi.

**Scopo :** eliminare il rumore prodotto dal gioco eccessivo del fissaggio dischi flottanti.

**Livello di difficoltà :** facile


**Mezzi necessari :** 1 kit BMW codice **34117682434**, una chiave dinamometrica > 2.5kgm, colla loctite

**Costo :** 5.95€ il kit di 10 rondelle elastiche (1 kit basta per fare 3 dischi).

**Tempi dell' intervento:** circa 30 minuti per entrambi i dischi.

---

Elementi da rimuovere



Mezzi necessari



-----  
**Procedura** : Smontaggio



-----  
Montaggio originale



-----  
Assemblamento dopo aver aggiunto le rondelle del kit BMW



-----  
Rimontaggio dell' insieme



-----  
**Consigli**

- Pulire le vite e metterci un pò di colla prima di rimontare il tutto
- Basta inserire una rondella in alternanza, una vite si e una no (quindi 3 rondelle per ogni disco).

**“Moto & Turismo on/off road area **Aprilia**”**

<http://aprilia.mototouronoffroad.it>

<http://it.groups.yahoo.com/group/MeTOOR-area-Aprilia/>

Editato da Alessandro “Alex” Bellucci – [abellucci@mototouronoffroad.it](mailto:abellucci@mototouronoffroad.it) - +39.349.6225239