



Foto n. 1 – barriera antirumore a verde in corrispondenza dell'ospedale



Foto n. 2 – edificio da demolire sezz. 141/142



Foto n. 3 – visione di insieme zona ospedaliera





Foto n. 4 – impianto di sollevamento acquedotto



Foto n. 5 – incuneamento dell'autostrada nell'abitato



Foto n. 6 – via Spartaco Lavagnini





Foto n. 7 – strada a servizio resedi via Carlo Cattaneo



Foto n. 8 – rilevato autostradale a tergo edifici via Carlo Cattaneo





Foto n. 9 – zona di colmata in prossimità dell'area di servizio



Foto n. 10 – edifici a monte dell'autostrada tra i km 3+600 e 4+150





Foto n. 11 – edifici a monte dell'autostrada tra i km 3+600 e 4+150