

Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS)
Via Mozambano, 10 - 00185 Roma
c/o protocollo-istituzionale@regione.lazio.legalmail.it

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco - Distaccamento Provvisorio Vv
Via Ettore Romagnoli, 41 - 00137 Roma

Comune di Roma Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde
Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 Roma

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Via Capitan Bavastro, 116 - 00154 ROMA
ambiente@rm.legalmail.camcom.it

IV Municipio di Roma Ufficio Tecnico
Via Flavio Ando', 12 - 00141 Roma

C.C. Polizia Municipale Roma IV Gruppo
Ufficio QUALITA' URBANA TUTELA AMBIENTE
Via Flavio Ando', 12 - 00141 Roma

Con la presente volevo denunciare l'erosione e il pericoloso smottamento che interessa gli argini del fiume Aniene in prossimita' della zona Sacco Pastore appartenente al IV municipio del Comune di Roma. Con l'alluvione del Dicembre 2008 il fiume Aniene erose in più punti i suoi argini in prossimita' della pista ciclabile che segue, con il parco pubblico, il corso del fiume. Già' dal 2008 e sempre più nel corso di questi 3 anni si e' notata una pendenza della stessa pista ciclabile proprio nei tratti interessati dall'erosione degli argini, e il sopraggiungere di numerose crepe presenti nel terreno in corrispondenza di queste pendenze.

Faccio presente che gli interventi adottati e attualmente visibili sono :

- Recinzione dei tratti della pista ciclabile in prossimita' delle zone interessate dall'erosione degli argini.
- Riepimento delle crepe formatesi in corrispondenza della discesa della pista ciclabile verso l'argine eroso.

Segnalo il carattere temporaneo degli interventi e l'inefficacia del secondo soprattutto: con le piogge continuano infatti a comparire crepe anche di notevole dimensioni in punti più lontani delle prime e il riaprirsi di alcune già' precedentemente coperte.

Come cittadino auspicavo un intervento sul rifacimento degli argini nel 2010, purtroppo cio' non e' avvenuto: sono state tolte solo un po' di erbacce lungo la riva del fiume.

Premesso:

- Che durante il periodo invernale questo importante fiume a causa delle piogge spesso si gonfia raggiungendo limiti di guardia;
- Che a ridosso dello stesso insistono numerosi insediamenti abitativi e strutture pubbliche: giardini, piste ciclabile;
- Che per tali motivi in caso di piena questo fiume se non protetto nei suoi argini potrebbe causare seri danni e costituire un grave pericolo per l'incolumita' dei cittadini;

Visto:

- Lo stato in cui continuano a persistere gli argini, la recinzione preesistente e la pista ciclabile limitrofa
- L'aggravarsi dello stesso con il passare del tempo

Chiedo che vengano al piu' presto presi provvedimenti di rifacimento strutturale degli argini del fiume Aniene nelle zone indicate e successivamente di rifacimento e messa in sicurezza della pista ciclabile (soprattutto colmando la paurosa pendenza ora presente verso il fiume).

Si allegano alla presente foto scattate fra il 18 Agosto e l'11 Settembre 2011 in due punti (vedi [mappa-aniene](#)¹) in cui si evidenzia :

- La pendenza della pista ciclabile verso il fiume Aniene
- La presenza della recinzione arancione nei tratti in cui l'erosione dell'argine ha fatto crollare la recinzione verde preesistente
- La presenza di crepe formatesi nel terreno della pista ciclabile (lunghe fino a 60 cm e profonde 20 cm)

Ringraziandovi per la vostra attenzione rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e in attesa di un vostro tempestivo intervento.

Roma 10-10-2011

Marco Malziotti

1 <http://foto.libero.it/mmalziotti/Degrado-Aniene/mappa-aniene>